

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                              |                                |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                                    | MUNICIPIO:                     | San José Pinula                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-9100-43                                                | FECHA:                         | 28/11/2024                                          |



Foto1: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 2: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 4: Cerco o muro perimetral.



Foto 5: Cerco o muro perimetral.



Foto 6: Impermeabilización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                              |                                |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                                    | MUNICIPIO:                     | San José Pinula                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-9100-43                                                | FECHA:                         | 28/11/2024                                          |



Foto1: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de maestros.



Foto 4: Sustitución de inodoro servicio sanitario de maestros.



Foto 5: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 6: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                              |                                |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                                    | MUNICIPIO:                     | San José Pinula                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-9100-43                                                | FECHA:                         | 28/11/2024                                          |



Foto 1: Impermeabilización de losa.



Foto 2: Reparación red de agua potable.



Foto 3: Sustitución de pila de dos lavaderos.



Foto 4: limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 5: Reparación red de drenaje.



Foto 6: Reparación de cisterna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público