

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El cedrito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El cedrito San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 03 9178 43	FECHA:	27-011-2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

