

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, LOTE 50 ALDEA GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0001-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN AULAS Y CORREDOR



FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Besa Morales Catalán

Firma y sello del Presidente de la OPR


ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, LOTE 50 ALDEA GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0001-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE TINACOS



FOTO 8: INSTALACIÓN DE PILAS DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



FOTO 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 10: APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN TECHOS.



Firma y sello del Presidente de la OPR

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DEDUC