



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 1: Mantenimiento de bolcones de metal, pintura



Foto 2: Sustitución de estructura de ventana y vidrio



Foto 3: Mantenimiento de bolcones de metal, pintura



Foto 4: Sustitución de estructura de ventana y vidrio



Foto 5: Mantenimiento de bolcones de metal, pintura



Foto 6: Sustitución de estructura de ventana y vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 8: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio



Foto 9: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 10: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio



Foto 11: sustitución de vidrio



Foto 12: Mantenimiento de balcones de metal, pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 13: sustitución de vidrio



Foto 14: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 15: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 16: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio



Foto 17: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 18: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 19: Imprimeabilización en terraza.



Foto 20: Imprimeabilización en terraza.



Foto 21: Imprimeabilización en terraza.



Foto 22: Imprimeabilización en terraza.



Foto 23: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 25: Realizar una ventana, ventilación e iluminación en la cocina



Foto 26: Instalación de azulejo en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público