

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOLEÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1320-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Sustitución por lámina troquelada



Foto2: Reparación de estructura portante y techo



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Pintura de paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOLEÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1320-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal de los baños



Foto 2: Reparacion de lavamanos



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 4: Fabreicacion e instalación de puertas de metal



Foto 5: Instalacion de azulejo en cocina



Foto 6: sustitucion de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
