

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOLEÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1320-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL, FALTA INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORAS EN 6 LAVAMANOS




FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE METAL




FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL


Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627


ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma