

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA:	01 de marzo 2,024



Foto 1: Cambio de chapa de 1 salón



Foto 2: Sstitución de torta de concreto entrada del centro educativo




Foto 3: Sstitución de piso cerámico de 4 salones y un corredor



Foto 4: Sstitución de accesorios de 4 inodoros



Foto 5: Mantenimiento de barandas de metal, colocando en el área faltante



Foto 6: Suministro e instalación de tubo hg y malla galvanizada en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria del Rosay y Jorge Ramiro
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA:	01 de marzo 2,024



Foto 7: Sustitución de lamparas LED para mayor iluminación



Foto 8: Instalación de tomacorriente



Foto 9: Instalación de pila y chorro

Foto10 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Medardo del Rosario Morales Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

