


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024

 FOTO 1: SUNIMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA	 FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO
 FOTO 3: MANTENIMIENTO A BARANDA DE METAL	 FOTO 4: ESTÁ PENDIENTE EL CAMBIO DE ACCESORIOS EN INODOROS

Firma del Representante de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma