



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Instalación de alambre Rayzor



Foto 2: Instalación de tubos hg y malla galvanizada



Foto 3: Instalación de tubos hg y malla galvanizada



Foto 4: Reforzamiento de muro perimetral



Reparación de Red de Drenajes y Red de Agua Potable



Reparación de Red de Drenajes y Red de Agua Potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Pintura de Muros Exteriores e Interiores



Foto 2: Pintura de Muros Exteriores e Interiores



Foto 3: Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 4: Reparación del Sistema Eléctrico

Foto 5:

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Canales y Bajadas de Agua



Foto 2: Canales y Bajadas de Agua



Foto 3: Canales y Bajadas de Agua



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Ventanas



Foto: 6 Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

