

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                      |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Palencia         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 1280 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Anonos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-2617-43                        | FECHA:                         | 08/05/2024       |



Foto1: Suministro e instalación de piso cerámico en aula



Foto 2: Suministro e instalación de piso cerámico en cocina



Foto 3: Suministro e instalación de canal de metal con pescantes



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura en muros interior y exterior en aulas y cocina



Foto 5: Suministro e instalación de azulejo en cocina



Foto 6: Suministro e instalación de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virma Verónica C. San Santos

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                      |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Palencia         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 1280 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Anonos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-2617-43                        | FECHA:                         | 08/05/2024       |



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block incluye instalación de malla galvanizada con tubo HG



Foto 2: Suministro y fundición de losa de concreto en ingreso a establecimiento



Foto 3: Suministro e instalación de lavamanos de concreto incluye azulejo



Foto 4: Instalación de pila de 2 lavaderos



Foto 5: Suministro e instalación de piso de torta de concreto en patio



Foto 5: Suministro e instalación de piso de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diama Verónica Giron Santos

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público