



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	3 de julio de 2024



Foto1: Lijado y pintura de puertas.



Foto 2: Lijado y pintura a ventanales.



Foto 3: Sustitución de vidrios. (los vidrios estan manchados no se han cambiado desde la creacion de la escuela año 1998. Solo se cambiarian algunos por que no alcanza el presupuesto)



Foto 4: Lijado y pintura a balcones.



Foto 5: Sustitucion de division de madera y plywood por tubos de metal de 2 pulgadas y plywood. Aula No. 4



Foto 6: Sustitucion de division de madera y plywood por tubos de metal de 2 pulgadas y plywood. Aula No. 7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	3 de julio de 2024



Foto 7: Construcción de banqueta (se colocara tubo de cemento de 12 pulgadas y encima de los tubos se colocara una banqueta.



Foto 8: Construcción de banqueta (se colocara tubo de cemento de 12 pulgadas y encima de los tubos se colocara una banqueta.



Foto 9: Construcción de banqueta (se colocara tubo de cemento de 12 pulgadas y encima de los tubos se colocara una banqueta.



Foto 10: Construcción de banqueta (se colocara tubo de cemento de 12 pulgadas y encima de los tubos se colocara una banqueta.



Foto 11: Instalación de 20 mts de capota a aula de preprimaria



Foto 12: Instalación de 20 mts de capota a aula de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	3 de julio de 2024



Foto13: Instalacion de chapa nueva.



Foto 14: Quitado e instalacion de cernido de entrada principal



Foto 15: Quitado e instalacion de cernido de entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo

