



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	14 de agosto de 2024



Foto1: Lijado y pintura de puertas.



Foto 2: Lijado y pintura a ventanales.



Foto 3: Sustitución de vidrios.



Foto 4: Lijado y pintura a balcones.




Foto 5: Sustitucion de division de madera y plywood por tubos de metal de 2 pulgadas y plywood. Aula No. 4



Foto 6: Sustitucion de division de madera y plywood por tubos de metal de 2 pulgadas y plywood. Aula No. 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	14 de agosto de 2024



Foto13: Instalacion de chapa nueva.



Foto 14 : Instalación de piso ceramico a cocina de gas y repacion de estufa industrial de jornada natutina



Foto 15: Construccion de banqueta en area de cocina



Foto 16; Construccion de 5 metros lineales de canal aereo de cemento



Foto No. 17; Instalación de piso ceramico a gradas de tienda escolar.



Foto No. 18: Instalación de piso ceramico a tienda escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	14 de agosto de 2024



Foto 7: Construcción de banqueta (se colocó tubo de cemento de 12 pulgadas y encima de los tubos se colocó una banqueta).



Foto 8: Instalación de 20 mts de capota a aula de preprimaria



Foto 9: Quitado e instalación de cernido de entrada principal



Foto 10: Instalación de piso cerámico a aula de preprimaria.



Foto 11: Fabricación e instalación de puerta de rejas.



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida A 4-97 Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 05 7023 43	FECHA:	14 de agosto de 2024



Foto 19: Reparación de canal de aguas pluviales



Foto 20 : Fabricación e instalación de parrilla de hierro de 3/8 a drenajes de aguas pluviales.



Foto 21: Instalacion de 1 metro lineal de drenaje




Foto 22:




Foto 23:




Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

