

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LLANOS DE AZACUALPILLA JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA35 ALDEA LOMAS DE AZACUALPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-7025-43	FECHA:	01 de marzo 2024



Foto 1: se trabaja mantenimiento a ventanas y sustitución de vidrios



Foto 2: se realizara sustitución de ventana y colocación de vidrios



Foto 3: se trabaja sustitucion de vidrios y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 4: se trabajara fabricacion de ventana de metal



Foto 5: Aquí se se realizara sustitución de piso de torta por concreto



Foto 6: Parte dañada de pared de aula donde se realizara repello, sabietado y alisado para evitar filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LLANOS DE AZACUALPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA 35 Aldea Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-7025-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1: Se debe realizar repello, sabetado y alizado para evitar filtración de agua



Foto 2: reparación de ventana y sustitución de vidrios.



Foto 3: fabricación de puerta



Foto 4: reparación de ventanas y sustitución de vidrios



Foto 5: reparación de ventanas y cambio de vidrios



Foto 6: reparación de ventana y sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

