

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LLANOS DE AZACUALPILLA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA 35 ALDEA LOMAS DE AZACUALPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-7025-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE REJA (ÁREA DE CANCHA)	 MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE VENTANA Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS (DONDE APLICA) CON MANTENIMIENTO DE BALCONES.
 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO	 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS
 REPELLO Y ALISADO EN PARED DE AULA	 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y DE PILA


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador


GUENDY IXCOY, INTPA.
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627