

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1: Cambio de techo que presenta deterioro.



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 3: Cambio de piso de concreto a piso de granito, para un ambiente mas adecuado.



Foto 4: Sustitución de inodoros, mantenimiento a puertas y sustitución de fosa séptica para el funcionamiento de los servicios sanitarios.



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico en mal estado.



Foto 6: Portón de ingreso al establecimiento se encuentra en un estado inadecuado, es necesaria la sustitución por seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Una María Virginia S.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Chelale

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en estufa rural existente.



Foto 8: sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos en mal estado.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

