

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. NO.771	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9448-42	FECHA:	15 de agosto de 2024



Foto 1: inicio de Desinstalación de techo



Foto 2: Proceso de desinstalación de techo.




foto 3: desistalacion de techo finalizado, e inicia la desistalacion de estructura.




Foto 4: Proceso de instalación de estructura de soporte de metal.




FOTO 5: Finalización de instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 6 : Proceso de instalación de canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Central Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. NO.771	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	15 de agosto de 2024



Foto 7 : Se encuentra en proceso la sustitución de estufa rural.



Foto 8 : Se encuentra en proceso la instalacion de pila.




Foto 9 : Se encuentra en proceso la instalación de pizo de granito en cocina.




Foto 10 : Se encuentra en proceso la instalacion de pescantes para canal de aguas pluviales.



Foto 11 : Se encuentra en proceso la instalación de azulejo en estufa rural.



Foto: 12: Instalación de tubo para chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

