

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. NO.771	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9448-42	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Instalación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2 : Instalacion de plancha.



Foto 3 : Instalación de pila.



Foto 4 : Instalación de lámina troquelada.



Foto 5: Instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 6: Instalación de canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. NO.771	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9448-42	FECHA:	27 de agosto de 2024




Foto 7 : Instalación de azulejo en estufa rural y pila



Foto 8: Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26.




Foto 9: Instalación de pescantes de metal para canales.



Foto 10 : Instalación de chimenea.



Foto 12 : Instalación de piso de granito en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

