



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA PLASTICA EN EL CORREDOR



Foto 2: 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DEL PASILLO




Foto 3: 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DEL PASILLO



Foto 4: 2.3 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 5: 3.1 IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE TECHO EXTERIOR



Foto 6: 3.1 IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE TECHO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1: 3.2 REPACION DE CIELO FALSO EN TECHO DE VARIAS AULAS Y BODEGAS



Foto 2: 3.2 REPACION DE CIELO FALSO EN TECHO DE VARIAS AULAS Y BODEGAS



Foto 3: 3.3 SELLADO DE PUNTOS EXISTENTES DE TORNILLOS, JUNTAS Y MUROS VECINDARIOS



Foto 4: 3.3 SELLADO DE PUNTOS EXISTENTES DE TORNILLOS, JUNTAS Y MUROS VECINDARIOS



Foto 5: 6.8 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN PASILLO



Foto 6: 9.1 PINTURA EN MUROS Y CIELOS DE INTERIORES DE SALONES, BODEGA, SECRETARIA, TIENDA Y VOLADIZOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: 9.1 PINTURA EN MUROS Y CIELOS DE INTERIORES DE SALONES, BODEGA, SECRETARIA, TIENDA Y VOLADIZOS



Foto 2: 9.1 PINTURA EN MURO Y CIELO DE EXTERIOR EN AREA DE INGRESO PEATONAL



Foto 3: MANTENIMIENTO GENERAL DE BAJADAS DE AGUA Y EXTRACCION DE RIPIO Y BASURA



Foto 4: MANTENIMIENTO GENERAL DE BAJADAS DE AGUA Y EXTRACCION DE RIPIO Y BASURA



Foto 5: 9.1 APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDALES DE METAL INTERIOR FRENTE A DIRECCION Y EXTERIOR EN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 6: 19.6 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO, LEVANTAMIENTO Y SACADO DE RIPIO

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---