

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	20 de junio del 2024



LIMPIEZA DE CANALES Y TECHO



IMPERMEABILIZACIÓN



LIMPIEZA DE TECHO INTERIOR



PINTURA DE TECHO INTERIOR




CAMBIO DE PISO EN LA ORILLA




LIMPIEZA DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2024




PINTURA DE BODEGAS



CAMBIO DE PILA




CAMBIO DE PISO DE LA ORILLA




PINTURA DE DIRECCIONES



PINTURA DE MURO INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---