

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL LOTE 120 SAN JOSÉ JOCOTALES ZC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1361-42	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: REUBICACIÓN DE PUERTA DE INGRESO A UN COSTADO DEL MISMO, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE CON TODOS SUS ACABADOS



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE CERRADO PERIMETRAL A UN COSTADO DE COCINA CON MURO DE 1 X 2.5 MTS CON ACABADOS CORRESPONDIENTES, REINSTALANDO PUERTA LIJADA, CEPILLADA Y



FOTO 3: INSTALACIÓN DE PILA A UN COSTADO DE COCINA CON DRENAJE DE 15 MTS LINEALES Y TUBERÍA DE 2\"/>



FOTO 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA EN PATIO PARA DESFOGUE HACIA CAJA PLUVIAL EXISTENTE, 46 MTS.



FOTO 5: REPARACIÓN DE VENTANERÍA Y SUSTITUCIÓN POR VENTANAS CORREDIZAS ELABORADAS CON PVC, EN TODO EL MÓDULO DE AULAS




FOTO 6 : MEJORAMIENTO DE TECHADO DEL PATIO A DOS AGUAS CON ESTRUCTURA METÁLICA 10 M 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF
MARTA BOJANOS DE PRADO
PRESIDENTE DE LA OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
15 AVENIDA FINAL LOTE 120 JOCOTALES
CHINAUTLA, GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL LOTE 120 SAN JOSÉ JOCOTALES, Z
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1361-42	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE QUEBRADOS Y EN MAL ESTADO EN CORREDOR DE PATIO.



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE TAPADERA DE CISTERNA CON TAPADERA DE METAL ANGULAR DE 1 1/2X3/16 Y LÁMINA DE 3/32 CON REFUERZO EN X.



FOTO 9: INSTALACIÓN DE 6 MTS DE PISO CERAMICO ANTIDEZLIZANTE EN MÓDULO DE SANITARIOS.





FOTO 10: INSTALACIÓN DE 6 MTS. DE AZULEJO EN 2 SANITARIOS



FOTO 11: INSTALACIÓN DE DUCTO DE CABLE ELÉCTRICO PARA LUZ DE MÓDULO DE SANITARIOS, 5 PLAFONERAS Y TOMACORRIENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---