



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                    |                                |                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                          | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Dario" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 avenida final colonia Jocotales zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01 - 06 - 1373 - 43                                | FECHA:                         | 2/08/2024                                 |



Foto1: 5. Ventanas / 5.1 Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 2: 6. Piso / 6.4 Reparacion de piso ceramico



Foto 3: 9. Pintura de muros interiores y exteriores / 9.1 Pintura de muros y exteriores



Foto 4: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10.2 Sustitución de accesorio de inodoro contrallaves, tuvo de abasto tanque



Foto 5:10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10. 3 Sustitucion de dos inodoros 10. 4 Sustitucion de dos lavamanos, contrallave, tuvo de abasto.



Foto 6: 4. PUERTAS DE METAL / 10. 4 Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Blanca Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                    |                                |                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                          | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Dario" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 avenida final colonia Jocotales zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01 - 06 - 1373 - 43                                | FECHA:                         | 2/08/2024                                 |



Foto 7:10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10.9 Sustitucion de grifos con material.



Foto 8: 12. Mantenimiento de portones/ 12.1 Mantenimiento de portones de metal.



Foto 9: 13. SUSTITUCION DE AZULEJOS/ 13.1 Sustitucion de azulejos en 2 baños



Foto 10: 13. SUSTITUCION DE AZULEJOS/ 13.2 Sustitucion de azulejos de cocina



Foto 5: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.2 Fabricacion e instalacion de 10 balcones de hierro



Foto 6: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.6 Fabricacion e instalacion de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cifuentes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                    |                                |                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                          | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Darío" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 avenida final colonia Jocotales zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01 - 06 - 1373 - 43                                | FECHA:                         | 2/08/2024                                 |



Foto 7: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.9 Desinstalacion de división de tablayeso.



Foto 8: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ( ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.3 Fabricacion de puertas de metal en modulos.



Foto 9: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ( ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.11 Instalacion de unidades de luz (incluyen interruptor, ducto y cable electrico)



Foto10: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ( ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.18 Instalacion de tubería principal de pvc



Foto : 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ( ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.20 Instalacion de pilas.



Foto: 20 REPARACION DE COCINA/ Fabricacion de encinera de concreto incluyendo azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Blanca Peréz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>Cifuentes</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|