

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Dario"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida final colonia Jocotales zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1373 - 43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: 5. Ventanas / 5.1 Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 2: 6. Piso / 6.4 Reparacion de piso ceramico



Foto 3: 9. Pintura de muros interiores y exteriores / 9.1 Pintura de muros y exteriores



Foto 4: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10.2 Sustitución de accesorio de inodoro contrallaves, tuvo de abasto tanque



Foto 5:10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10. 3 Sustitucion de dos inodoros



Foto 6: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10. 4 Sustitucion de dos lavamanos, contrallave, tuvo de abasto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rubén Dario

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Dario"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida final colonia Jocotales zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1373 - 43	FECHA:	14/11/2024



Foto 13: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.9 Desinstalacion de estructura portante.



Foto 14: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN (ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.3 Fabricacion de puertas de metal en modulos.



Foto 15: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN (ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.11 Instalacion de unidades de luz (Incluyen interruptor, ducto y cable electrico)



Foto16: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN (ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.18 Instalacion de tubería principal de pvc



Foto : 17:19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN (ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.20 Instalacion de pilas.



Foto : 18: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN (ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD HERRERIA Y PLOMERIA)/ 19.11 Instalacion de unidades de luz (Incluyen interruptor, ducto y cable electrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Blanca Pérez



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ajato



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 108 "Ruben Dario"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida final colonia Jocotales zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1373 - 43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7:10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS / 10.9 Sustitucion de grifos con material.



Foto 8: 12. Mantenimiento de portones/ 12.1 Mantenimiento de portones de metal.



Foto 9: 13. SUSTITUCION DE AZULEJOS/ 13.1 Sustitucion de azulejos en 2 baños



Foto 10: 13. SUSTITUCION DE AZULEJOS/ 13.2 Sustitucion de azulejos de cocina



Foto 11: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.2 Fabricacion e instalacion de 10 balcones de hierro



Foto 12: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA/19.6 Fabricacion e instalacion de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Rafael
Firma y Sello Director Centro Educativo

