

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 107 JM "MARTA BOLAÑOS DE PRADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida Final Jocotales Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1374-43	FECHA:	02/08/2024



Foto 3: Mejoramiento de perímetro frontal 240 metros2.



Foto 4: Fabricación e Instalación de Portón.



Foto 4: Fabricación e instalación de puerta peatonal en entrada principal.



Foto 5: en cocina, mejoramiento de muebles con 3 entrepaños, cambio de azulejo, caseta para cilindros de gas.



Foto 5: en cocina, mejoramiento de mueble con 3 entrepaños, cambio de azulejo, caseta para cilindros de gas



Foto 6: Mejoramiento en cocina, sustitución de pila. Mueble con 3 entrepaños, cambio de azulejo, caseta para cilindros de gas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 107 JM "MARTA BOLAÑOS DE PRADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida Final Jocotales Zona 6.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1374-43	FECHA:	02/08/2024



Foto 1: Mejoramiento de ventanería con sustitución de PVC



Foto 1: Mejoramiento de ventanería con sustitución de PVC



Foto 2: Fundición de 150 m2 desde la entrada principal hasta las gradass.



Foto 2: Fundicion de 150 m2 desde la entrada principal hasta las gradass.




Foto 3: Mejoramiento de perimetro frontal 240 metros2.




Foto 3: Mejoramiento de perimetro frontal 240 metros2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

