REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024

FOTO 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO

FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO

FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS

FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS

ESCUELA OFICIAL MIXTA No. 911
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
NIT: 2427446-1

Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 527

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 527

Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024

FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS

FOTO 8: MANTENIMIEBNTO A BARANDA DE METAL EN GRADAS

FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN TINACOS

FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE LLAVES EN TINACO

FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS

FOTO 12: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

ESCUELA OFICIAL MIXTA No. 911
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
NIT: 2427446-1

Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 13,127

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 13,127

Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma