

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Josefina Alonzo Martinez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida Sector No. 3 Colonia Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: Sustitucion de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Impermeabilización de loza 27 metros 2 .



Foto 3: Mantenimiento a puertas lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 4: sustitución por chapa.



Foto 5: Matenimiento de reposaderas



Foto 6: Sustitución de línea de agua potable con tubería PVC de 1/2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Josefina Alonzo Martinez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida Sector No. 3 Colonia Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio 1



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio 1



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio 2



Foto 10: Sustitución de lamparas en Salón Usos multiples.



Foto 11: Sustitución de lamparas en aulas.



Foto 12: Mantenimiento de Cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

