

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                    | MUNICIPIO:                     | Chinautla                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector 4, lote 93 aldea Sacojito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-6451-43                | FECHA:                         | 20/06/2024                       |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCION DE METAL POR METAL. TERMINADO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PARED, APERTURAS DE VANO DE COCINA A BODEGA . TERMINADO. FALTA INSTALACION DE PUERTA ESTA EN PROCESO.



Foto 3: REPELLO DE RAMPA TERMINADO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA FLUVIAL, TERMINADO.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS. TERMINADO.



Foto 6: CABIO DE LAMINA TROQUELADA Y CAMBIO DE METAL POR METAL. TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala     | MUNICIPIO:                     | Chinautla                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector 4 lote 93 aldea Sacojito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-6451-43 | FECHA:                         | 20/06/2024                      |



Foto1: DESTAPE DE DRENAJE, CAMBIO DE CHORROS, TERMINADO.



Foto 2: EN PROCESO DE COMPRAR



Foto 3: BASE PARA COLOCAR EL DEPOSITO DE AGUA, TERMINADO.



Foto 4: CAMBIO DE CANALES EN PROCESO



Foto 5: caída de agua en proceso , colocacion de cajas de agua fluvial terminado.




Foto 6: remozamiento finalizado, ya no hay inundación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                    | MUNICIPIO:                     | Chinautla                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector 4, lote 93 aldea Sacojito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-6451-43                | FECHA:                         | 20/06/2024                       |



Foto1: remozamiento del portón en proceso.



Foto 2: TERMINADO.



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIOR E INTERIOR, EN PROCESO.



Foto 4: PINTURA EXTERIOR EN PROCESO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la QPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

