

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos JM. Colonia Santa Faz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 calle 2-36 Colonia Santa Faz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6641-42	FECHA:	20-06-2024



Foto1: REGLÓN 3; PREPARACIÓN, LIMPIEZA, LAVADO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA



Foto 2: REGLÓN 3; PREPARACIÓN, LIMPIEZA, LAVADO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA



Foto 3: REGLÓN 6; PISO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO (1 AULA) EN PROCESO



Foto 4: REGLÓN 9; PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 5: REGÓN 10; SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)



Foto 6: REGÓN 10; SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

