

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CHINAUTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CERRO DE SAN JULIAN NUEVA CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024

 INSTALACIÓN DE LAMINA	 PINTURA EXTERIOR
 PINTURA EXTERIOR	 INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS
 INSTALACIÓN DE CHAPA	 INSTALACIÓN DE PORTON



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta

Calle No. 4627

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CHINAUTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CERRO DE SAN JULIAN NUEVA CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
 INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA		 INSTALACIÓN DE CHAPA	
 INSTALACIÓN DE PUERTAS		 INSTALACIÓN DE PUERTAS	
 PINTURA EXTERIOR			

Morlin De Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

Glendy IXIOY, INFED
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Registro No. 4627