



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1:
instalación de piso.



Foto 2:
muro perimetral.



Foto 3:
Reparación portón principal.



Foto 4:
fabricación de balcones.



Foto 5:
Balcones ya instalados.



Foto 6:
Balcón ya instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 13:

Avances del Muro perimetral.



Foto 14:

piso ceramico en bodega.



Foto 15:

Hierro en bodega.



Foto 16:

Cemento en bodega.



Foto 17:

Aula ya terminada de piso ceramico.



Foto 18:

Material pegamix en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7:
Instalación de piso cerámico



Foto 8:
construcción de muro perimetral



Foto 9:
puerta de Reja ya instalada



Foto 10:
construcción muro perimetral



Foto 11:
Balcones ya instalados



Foto 12:
Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

