

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/05/2024
 FOTO No. 1: PINTURA EN MAL ESTADO (MODULO AULAS)		 FOTO No. 2: PINTURA EN MAL ESTADO (MODULO AULAS)	
 FOTO No. 3: REFLECTORES EN MAL ESTADO (PASILLO)		 FOTO No. 4: LAMPARAS EN MAL ESTADO (PASILLO)	
 FOTO No. 5: FALTA DE AZULEJO EN PARED (COCINA)		 FOTO No. 6: PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)	
 Firma y sello de la Organización de Padres de Familia		 Firma, Sello y No. de Colegiado de Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/05/2024
FOTO No. 1: INODOROS EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)		FOTO No. 2: LAVAMANOS EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)	
FOTO No. 3: BOMBA DE AGUA EN MAL ESTADO (PATIO)		FOTO N. 4: PILAS EN MAL ESTADO (PATIO)	
FOTO No. 5: PRESENCIA DE PROFESIONAL EN CENTRO EDUCATIVO		FOTO No. 6: PRESENCIA DE PROFESIONAL EN CENTRO EDUCATIVO	