

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/7/2024



Foto 1: MODULO AULAS; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR Y 100% LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 2 TUBOS + 100 WATTS.



Foto 2: SE OBSERVA AL EVALUADOR DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 3: PASILLO; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR 100 WATTS.



Foto 4: COCINA; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJO EN TODA LA COCINA H=1.70M. Y LOS TRABAJOS DE MESA DE CONCRETO AL 100%



Foto 5: VISTA DEL EVALUADOR DE CAMPO Y VISTA DEL PASILLO DONDE SE REALIZO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS Y MUROS




Foto 6: BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Programa
Nehemias Natanael Orozco
Colegiado 5496

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/7/2024

Foto 7: BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS)	Foto 13: SE OBSERVA AL EVALUADOR DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO
Foto 9: PATIO; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA 2 HP	Foto 10: PATIO; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE PILA DE DOS ALAS
Foto 11: GUARDIANIA; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS)	Foto 12: GUARDIANIA; SE OBSERVA EL 100% DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]

ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
EORM NO. 1880

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

[Firma]

ARQUITECTO
Colegiado 5496

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.