

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAZA CENTRAL PRIMER CANTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	20 de junio 2024



Desmantelamiento de la cubierta de la cocina existente



zanjeo de cimient y zapata y levantamiento de muro de muro de contencion



Levantamiento de muro de contencion



Rellenado y compactado de contrapiso y nivelando el muro de contencion



Rellano



Fabricacion e instalacion de estructura de cubierta y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA ISABEL ROCH SORET DE PISTUN
Firma y sello del Presidente de la OPF



MARIA ANGELICA PEINADO PISTUN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAZA CENTRAL PRIMER CANTON LOTE 222
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	20 de junio 2024



Instalacion de cubierta y techo



Techo y cubierta instalacion y estructura



nivelacion y compactado para torta de patio previo



Cernido de pared remollinado



Remodelacion de pileta, prueba de fuga superada 100% garantizado



Vista interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA ISABEL RUCHSURE DE PISTUN Firma y sello del Presidente de la OPF	MARIA ANGELICA PEINADO PISTUN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

