

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: TECHO (ESTRUCTURA Y LAMINA) SALON 1 - (Vista desde ángulo norte del salón)



Foto 2: TECHO (ESTRUCTURA Y LAMINA) SALON 1 - (Vista desde ángulo sur del salón)



Foto 3: TECHO (ESTRUCTURA Y LAMINA) SALON 2 - (Vista desde ángulo norte del salón)



Foto 4: TECHO (ESTRUCTURA Y LÁMINA) SALON 2 - (Vista desde ángulo sur del salón)



Foto 5: TECHO (ESTRUCTURA Y LÁMINA) SALÓN 3 - (Vista desde ángulo norte del salón)



Foto 6: PUERTAS Y VENTANAS SALON 3 PUERTA SALON 3 NO SIRVE LA CHAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
COLOMIA
VILLAS DE SAN PEDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOEP ANEXA A EORM NO. 696 CATALINA DE JESÚS DOMÍNGUEZ AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: PUERTAS SALÓN 1 - (Ángulo este de la escuela)



Foto 2: PUERTAS SALÓN 1 - (Ángulo este de la desde ángulo oeste de la escuela) Se muestra también mal estado de chapa de una de las puertas del salón 1.



Foto 3: PUERTA SALÓN 2 - (Ángulo este de la escuela)



Foto 4: PUERTA SALÓN 2 - (Ángulo este de la desde ángulo oeste de la escuela)



Foto 5: PUERTA SALÓN 3 - (Ángulo sur)



Foto 6: PUERTA SALÓN 3 - (Ángulo norte) - CHAPA de puerta 3, no sirve.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: VENTANAS SALÓN 1 - (Ángulo este de la escuela)



Foto 2: VENTANAS SALÓN 1 - (Ángulo este de la desde ángulo oeste de la escuela)



Foto 3: VENTANAS SALÓN 2 - (Ángulo este de la escuela)



Foto 4: VENTANAS SALÓN 2 - (Ángulo este de la desde ángulo oeste de la escuela)



Foto 5: VENTANAS SALÓN 3 - (Ángulo este y oeste de la escuela)



Foto 6: VENTANAS SALÓN 3 - (Ángulo norte y sur de la escuela)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: PORTÓN PRINCIPAL DE LA ESCUELA - (Vista desde ángulo norte)



Foto 2: PORTÓN PRINCIPAL DE LA ESCUELA - (Vista desde ángulo sur)



Foto 3: BASE PARA TINACO - Su instalación debe ser sobre la pila de color celeste. (Vista desde ángulo este de la escuela).



Foto 4: BASE PARA TINACO - Su instalación debe ser sobre la pila de color celeste.



Foto 5: TECHO 3 SANITARIOS- (Vista desde ángulo norte de los baños)



Foto 6: TECHO 3 SANITARIOS- (Vista desde ángulo sur de los baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024




Foto 1: PUERTAS de los 3 servicios Sanitarios (Vista de ángulo este de la escuela)



Foto 2: PUERTAS de los 3 servicios Sanitarios (Vista desde ángulo oeste)



Foto 3: Inodoro que debe sustituirse, debido a su mal estado. (Panorama exterior sanitario).




Foto 4: Inodoro que debe sustituirse, debido a su mal estado. (Panorama interior sanitario).



Foto 5: Se necesita colocación de Tinaco, para abastecimiento de servicio de agua de los 3 sanitarios ya que no se cuenta con uno.



Foto 6: Sanitarios sin abastecimiento de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPELAS DE SAN PEDRO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: Torta de cemento en SALÓN 1. (Ángulo centro del salón)



Foto 2: Torta de cemento, Salón 2. (Este salón presenta levantamiento en su estructura). (Ángulo centro del salón)



Foto 3: Torta de cemento, Salón 3. (Este salón presenta levantamiento en su estructura). (Ángulo centro del salón)



Foto 4: PINTURA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 5: Salón 3, sin cable de luz eléctrica.



Foto 6: Cable de abastecimiento de luz en salón 3, ya que no cuenta con instalación de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

