

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. LOMAS DE SN. JOSÉ I SECTOR II KM. 17.5 SPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6480-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/07/2024
 SUSTITUCIÓN DE LAMINA		 PINTURA DE EXTERIOR D TODA LA ESCUELA	
 MEJORAMIENTO DE CUNETA		 SUSTITUCIÓN DE LAMINA	
 PINTURA DE EXTERIOR D TODA LA ESCUELA		 MEJORAMIENTO DE CUNETA	

ORGANIZACION DE PADRES DE
FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma