



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampue
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECRM Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lot. 14A Manz. A Sect. 2 Altos de Lo de Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE MINGITORIO DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 2: CAMBIO DE MINGITORIO DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 3: MATENIMIENTO DE BARANDAS EN GRADAS



Foto 4: MATENIMIENTO DE BARANDAS EN GRADAS



Foto 5: QUITAR LAVAMANOS EN MAL ESTADO EN BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS



Foto 6: QUITAR LAVAMANOS EN MAL ESTADO EN BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenica y Rues 64
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Padre Luis Gutiérrez Pérez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 14A Voz A. Secl 2A Hts de Lote Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/24



Foto 1: DESMONTAR EL TECHO COMPLETO DE LÁMINA DE COCINA



Foto 2: DESMONTAR EL TECHO COMPLETO DE LÁMINA DE COCINA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS, LIJADO Y PINTURA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS: LIJADO Y PINTADO



Foto 5: INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN EL TECHO DE LA COCINA




Foto 6: INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN EL TECHO DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORU Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 14 Manzana sector Altos de los Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE COCINA: LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE COCINA: LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA



Foto 3: LEVANTADO DE AZULEJO Y TORTA, INSTALACIÓN DE PISO GRANITO



Foto 4: EVANTADO DE AZULEJO Y TORTA, INSTALACIÓN DE PISO GRANITO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA: LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA



Foto 6: ANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA: LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Reyes Gudiño
Firma y sello del Presidente de la OPE

COLONIA
ALTOS DE
LOS REYES

E. P. Gutierrez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDRM Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 14 A Manz. A Sector 2 Altos del Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: CAMBIO DE TOMACORRIENTES



Foto 2: CAMBIO DE TOMACORRIENTES



Foto 3: QUITAR Y CAMBIAR SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto 4: QUITAR Y CAMBIAR SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto 5: CAMBIO DE FOTOS EN DIRECCIÓN Y EN PASILLO



Foto 6: CAMBIO DE FOTOS EN DIRECCIÓN Y EN PASILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPE

Firma y Sello del Representante de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lot 14 Manz A sector 2 Altos de Lote Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS BAÑO DE NIÑAS Y NIÑOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PORTÓN, PUERTA SEGUNDO NIVEL CON CHAPA YALE : LIJADO, CEPILLADO Y PINTADO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTÓN, PUERTA SEGUNDO NIVEL CON CHAPA YALE : LIJADO, CEPILLADO Y PINTADO



Foto 5: CAMBIO DE TOMACORRIENTES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO POR GRANITO EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDU Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lot 14 Manz. A sector 2 Altos de Lo de Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE BAÑO INTERIOR PRIMARIA Y EXTERIOR PREPRIMARIA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE BAÑO INTERIOR PRIMARIA Y EXTERIOR PREPRIMARIA



Foto 3: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO AL LADO DE LA COCINA CON DESNIVEL



Foto 4: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO AL LADO DE LA COCINA CON DESNIVEL



Foto 5: CAMBIO DE LAMPARAS LED



Foto 6: CAMBIO DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDU Padreluis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 14 A Manz. A Sector 2 Altos de los Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN LAVAMANOS



Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN LAVAMANOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE PISO GRANITO EN BAÑO DE MAESTRAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO GRANITO EN BAÑO DE MAESTRAS



Foto 5: INSTALACIÓN DE PISO GRANITO EN ÁREA DE LA PILA



Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO GRANITO EN ÁREA DE LA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDRAI Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lot. 14 Manz. A Sect. 2 Altos de Loderrey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE MINGITORIO EN BAÑOS DE NIÑOS



Foto 2: INSTALACIÓN DE MINGITORIO EN BAÑOS DE NIÑOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE TUBERIA EN BAÑOS



Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBERIA EN BAÑOS



Foto 5: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDRM Padre Luis Gutierrez Perez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carretera a San Pedro Ayampuc Sector Altos de los Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: VACIADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA



Foto 2: VACIADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPADERA DE CISTERNA



Foto 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPADERA DE CISTERNA



Foto 5: CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBA NUEVA



Foto 6: CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBA NUEVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

