

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M. YUMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 AVE. 16-30 ALAMEDAS DE YUMAR ZONA 6 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0081-42	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: MÓDULO DE SANITARIOS



Foto 2: MÓDULO DE SANITARIOS



Foto 3: AMPLIACIÓN DE TECHO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA CON BAJADA DE AGUA PLUVIALES




Foto 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---