



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM LA POLVILLERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	JARDINES DE SEVILLA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0192-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/07/2024



Foto 1: Traslado de materiales al establecimiento




Foto 2: Demolición de muros divisorios existentes en mal estado



Foto 3: Levantado de block en Mojinetes.



Foto 4: Armado de Muros divisorios prefabricados.




Foto 5: Aplicación de prefabricado para sello de muros laterales.



Foto 6: Trabajos de resane de muros en cocina y cambio de techo de lámina.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
Arquitecto
Colegiado 6346




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA POLVILLERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JARDINES DE SEVILLA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0192-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024

	
Foto 7: Colocación de piso cerámico	Foto 8: Mesa de trabajo cocina



	
Foto 9: Instalación eléctrica	Foto 10: Techo de baños e instalación de pila

	
Foto 11: Fotografía en el establecimiento	Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo

	
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa