



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PARVULOS ANEXA AL CENTRO DE USOS MULTIP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 Av 7-57 COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0484-42	FECHA:	



Foto 1: SUSTITUCION DE BAÑOS




Foto 2: BAÑOS (MUNITORIO)




Foto 3: REMODELACION DE TECHO DE PASILLO DE ENTRADA



Foto 4: CAMBIO DE ROTOPLAS



Foto 5: REMODELACION DE COCINA



Foto 6: REMODELACION DE TECHO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público