



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PARVULOS ANEXA AL CENTRO DE USOS MULTIP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 Av 7-57 COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0484-42	FECHA:	24/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BAÑOS




Foto 2: BAÑOS (MIIITORIO)



Foto 3: REMODELACION DE TECHO DE PASILLO DE ENTRADA



Foto 4: CAMBIO DE ROTOPLAS



Foto 5: REMODELACION DE COCINA



Foto 6: REMODELACION DE TECHO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

EODP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

GUATEMALA, C. A.