



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


|                             |                                                          |                                |                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                                | MUNICIPIO:                     | Mixco                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos Anexa a Escuela Milagro II J | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Seccion T lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0599-42                                            | FECHA:                         | 06/03/2024                                            |




Aula de parvulos a reparar




Paredes del aula en malas condiciones para resguardar a los niños




Area de receso en malas condiciones para los niños



Instalaciones en area de riesgo



Pared baja para el resguardo de los niños, basjo nivel de seguridad



Puerta a a cambiar para nueva apertura del nivel de Preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

