

Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No 47	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3calle B y 2 avenida Colonia Santa Marta zona 5 mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1429-42	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: mantenimiento estructura



Foto 2: colocacion de canaleta en techado y goteras



Foto 3: colocacion de piso y estanteria en bodega



Foto 4: colocacion de pilitas



Foto 5: colocacion de cielo falso



Foto 6: colocacion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Jacqueline Pineda Quimonez Carrillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sara Elizabeth Ortiz Hidalgo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público