

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.47	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3calle B y 2 avenida Colonia Santa Marta zona 5 mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1429-42	FECHA:	23/08/24



Foto 1: colocacion de techado en el porton



Foto 2: nivelacion de piso en bodega



Foto 3: colocacion de piso y estanteria en bodega



Foto 4: mantenimiento de estructura



Foto 5: mantenimietno de puertas




Foto 6: colocacion de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 GUATEMALA Ministerio de Educación Escuela Oficial de Párvulos No. 47	<i>[Firma]</i> Jaqueline Priscila Quiñones Carrillo Firma y sello del Presidente de la OFE
---	---

 GUATEMALA Ministerio de Educación Escuela Oficial de Párvulos No. 47	<i>[Firma]</i> Sara Elizabeth Ortiz Hidalgo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--