

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 46 J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 Avenida 3-58 zona 2 de Mixco Colonia El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1431-42	FECHA:	15 de Agosto de 2024



Foto 1: Instalacion de puerta aula 2



Foto 2: Instalacion de piso en aula 5



Foto 4: instalación de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 46 J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 Avenida 3-58 zona 2 de Mixco Colonia El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1431-42	FECHA:	15 de Agosto de 2024



Foto 1: Instalacion de portón



Foto 2: Instalacion de piso en aula 1



Foto 3: Instalación de piso aula 2



Foto 4: cambio de piso aula 3



Foto 5: instalacion de piso aula 4



Foto 6: Instalacion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público