

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Cordon Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	13 de julio de 2024



Foto1: Ampliación de techo sin ningun movimiento de tierras



Foto 2: Luego de realizar la excavación para la fundición de las bases, se coloca la parrilla de armazon que sostendra las bases de las columnas para la ampliación del techo.



Foto 3: Fundición de las bases para las columnas que fueron protegidas debido a la lluvia que imperaba en el sector



Foto 4: Desmontaje de las bases que sostendran las columnas, que seran talladas posteriormente para afinar los detalles.



Foto 5: Soldadura de la armazon que servira para elevar la ampliación del techo, elaboración de las tijeras que seran colocados y llevaran el peso de la lámina.




Foto 6: Pintura de las tijeras, y estructura del techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Cordon Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	13 de julio 2024



Foto 1: Antes de iniciar



Foto 2: Instalación de bases para colocar el Ribbon Raizor



Foto 3: Seguimiento de la colocación de los tubos para sostener el Ribbon Raizor



Foto 4: Instalación de Robbon Raizor de forma lineal ordenado



Foto 5: Instalación de diversas áreas de Ribbón Raizon



Foto 6: Finalización de la instalación de 72 metros lineales de Ribbon Raizor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Cordón Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	15 de julio de 2024



Foto1: Revisión de la corriente, en muchas aulas se encontro cortos en la instalación de las lámparas



Foto 2: Instalacion correcta de la luz, cambio de bases y lámparas.



Foto 3: Corrección de corto, desinstalación de las lámparas que no encendían en el salón



Foto 4: Instalación de bases y lamparas nuevas en el salón que tenía corto.



Foto 5: Verificación de instalación lámparas en uno de los 9 salones que fueron cambiadas



Foto 6: Verificación del funcionamiento de las lámparas en uno de los 9 salones que fueron cambiadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Em. N. B. A.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



C. M. A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Cordon Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto1: Instalación de 5 bases que sostendran el techo



Foto 2: Instalación de los otros 5 paralaes y las tijas que sostendran el techo



Foto 3: Instalación de las costaneras que serviran de sosten para la instalación de las láminas



Foto 4: Finalización de pintura e inicio de la colocación de la lámina calibre 26.



Foto 5: Instalación de lámina calibre 26 techo a dos aguas.



Foto 6: Finalización de instalación de lámina en la ampliación de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Cordón Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	13 de julio 2024



Foto1: Antes de iniciar



Foto 2: Instalación de bases para colocar el Ribbon Raizor



Foto 3: Seguimiento de la colocación de los tubos para sostener el Ribbon Raizor



Foto 4: Instalación de Robbon Raizor de forma lineal ordenado



Foto 5: Instalación de diversas áreas de Ribbón Raizon




Foto 6: Finalización de la instalación de 72 metros lineales de Ribbon Raizor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.846 "Raquel Córdón Vda. De Castro"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final Avenida Federal zona 1 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	30 de junio de 2024



Foto1: Vista desde el área de juegos de la instalación de la lámina finalizada



Foto 2: Instalación de canal para desfogar el agua con 4 caídas de agua establecidas.




Foto 3: Colocación de bajadas pluviales

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---