

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Manzana O Sector 4 Colonia San Jose las Rosas Z 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1437-42	FECHA:	Mixco, Guatemala 30 de Agosto de 2024



Foto 1: Remozamiento de Techo Patio (continuación estructura metálica)



Foto 2: Pintura interior de las aulas de EODP Anexa EOUM No. 459 San Jose las Rosas



Foto 3: Pintura Exterior de la EODP Anexa a EOUM No. 459 San Jose las Rosas



Foto 4: Mantenimiento del Sistema electrico de las aulas de Preprimaria



Foto 5: Pintura Interior en la pared que comunica el area de preprimaria con el area de primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---