



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU COLONIA 1 DE MAYO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MZ. L LOTE 9 COLONIA PRIMERO DE MAYO ZONA 11.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1441-42	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: El pavimento de concreto en cancha presenta por el paso del tiempo elevaciones irregulares.



foto 2: la mayoría de bloques del pavimento de cancha presentan grietas y deterioro.



foto 1: Las grietas e irregulares han provocado accidentes donde los estudiantes han salido lesionados, estos hechos ocurridos durante receso y la clase de Educación física, motivo por el cual se realizarán



foto 4: La cancha del establecimiento carece de un techo para los estudiantes, por lo cual durante los eventos al aire libre están expuestos al sol o la lluvia.



Foto 5: Cuando se realizan actividades especiales los padres de familia colaboran poniendo algun material para proteger a los alumnos del sol o la lluvia pero los niños están siempre en riesgo de insolación.



Foto 6: es una gran necesidad tener techo ya todas las actividades y reuniones se realizan en la cancha llevando sol o lluvia, los estudiantes se quejan, no quieren asistir a reuniones, estudiantes se quejan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

