

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV. No. 64 EDGAR FERNANDO GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 3-70 COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1529-43	FECHA:	30/08/2024



Pintura de Yois.



Nueva Pintura de Yois



Desmontaje de techo pasillo Dirección.



Montje de techo pasillo Dirección.



Desmontaje de sanitarios para limpieza.



Instalación de sanitarios, colocación de tapaderas y accesorios, pintura de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Calderón

Olga Marina Calderón Palacios de Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosalen Marisol Chavez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

