

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV. No. 64 EDGAR FERNANDO GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 3-70 COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1529-43	FECHA:	30/08/2024



Desmontaje de techo.



Instalación de techo.



techo antiguo.



techado nuevo.



pintura de puertas anterior.



pintura actual de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Calderón

Olga Marina Calderón Palacios de Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosalen Marín Chavéz

Rosalen Marín Chavéz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

