

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS No.97 MONTE VERDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 CALLE A 2-02 COLONIA MONTE VERDE ZONA 4 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1532-43	FECHA:	1/05/2024




Foto1: Cambio de techos de tres aulas




Foto 2: reparacion de bodegas




Foto 3: E reparacion de area de cocina estantes de cemento



Foto 4: Reparacion de baños de niñas.




Foto 5: Reparacion de sistema electrico de la direccion




Foto 6: reparacion del sistema electrico caja de fusibles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.



Dora E. Estrella
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público