

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

XX

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Para Niñas No.97 "Monte Verde"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 calle A 2-02 colonia Monte Verde Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1532-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Reparación de Dirección



Foto 2: Reparación de baranda de cocina



Foto 3: cocina



Foto 4: cocina



Foto 5: limpieza de sistema y pintura



Foto 6: reparación de bodegas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

